

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura	713596
Codice ident. Gara (CIG)	B30F63822B
Codice Unico di Progetto (CUP)	D16G21002030002
Strumento di acquisto	 Convenzione
Iniziativa/Bando	Reti Locali 8

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase	7965724	Data creazione	09/07/2024 11:17
Nome fase	Contratto		
Giorni per accettazione	4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio		
Giorni per annullamento	1 1 giorno lavorativo a partire dalla data di invio		

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente	CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA
Ufficio	Consiglio regionale della Toscana
Codice fiscale	01386030488
Codice univoco ufficio iPA	WJLHMA
Indirizzo sede	Via Cavour 2
Città	50100 - FIRENZE(FI)
Recapito telefonico	0552387002
Email	M.CALIANI@CONSIGLIO.REGIONE.TOSCANA.IT
Punto Ordinante	MAURO CALIANI / CF: CLNMRA70P09I726J

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FORNITORE CONTRAENTE

Soggetto contraente	RTI Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) - Converge S.r.l. - Studio tecnico Ing. Umberto Lisa (mandanti)
Ragione sociale	VODAFONE ITALIA S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	08539010010
Indirizzo sede	VIA JERVIS 13
Città	10015 - IVREA(TO)
Recapito telefonico	0241431
Email	PUBLIC.SECTOR@VODAFONE.PEC.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	VIA CAVOUR 18, FIRENZE(FIRENZE)
Indirizzo di fatturazione	VIA CAVOUR 18, FIRENZE(FIRENZE)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	NO
Bonifico Sepa Direct	NO
Indicare in codice unico di progetto (CUP)	D16G21002030002
Inserire il DUVRI per ordini superiori a prestazioni ai 5 gg/pp o non di mera fornitura	Non presente
Nome e cognome referente dell'Amministrazione	Mauro Caliani
Indicare se l'attività è relative a PNRR	NO
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	vf-cnv-ul_ped_7965723_consiglio regionale toscana_rl8_v1.1.docx
L'amministrazione è obbligata alla registrazione alla piattaforma per la certificazione dei crediti	non obbligata
Tempo di pagamento inferiore rispetto a quanto indicato nel contratto	NO
Inserire la quota percentuale PNRR %	0

Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Allegato 4 - Preventivo Economico - 1614 - 0000000 - 20240614123142 FINALE.xlsx
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Gestione DUVRI	No, l'ordine contiene prestazioni inferiori ai 5 gg/pp
Opzione preventiva autorizzazione cessione crediti	NO

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
R8L2-CSOT4S-M	Manutenzione Primo Anno MP Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 4	€ 4,05/servizio	8	22 %	€ 32,4
R8L2-CISCOT7S	[R8L2-CISCOT7S] Fornitura in opera Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 7	€ 147,97/pezzo	2	22 %	€ 295,94
R8L2-CSO10GL-M	Manutenzione Primo Anno MP Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-LR	€ 5,03/servizio	6	22 %	€ 30,18
R8L2-CISCO10GL	[R8L2-CISCO10GL] Fornitura in opera Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-LR	€ 251,69/pezzo	6	22 %	€ 1510,14
R8L2-CISCOT7	[R8L2-CISCOT7] Fornitura in opera Switch di tipo 7 CISCO	€ 2086,88/pezzo	2	22 %	€ 4173,76

R8L2-CSOT7-M	Manutenzione Primo Anno MP Switch tipo 7 CISCO (Layer 3 TOR Small)	€ 41,74/servizio	2	22 %	€ 83,48
R8L2-CISCO10GS	[R8L2-CISCO10GS] Fornitura in opera Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-SR	€ 92,62/pezzo	24	22 %	€ 2222,88
R8L2-CISCOT8	[R8L2-CISCOT8] Fornitura in opera Switch di tipo 8 CISCO	€ 3100,67/pezzo	2	22 %	€ 6201,34
R8L2-CISCOT2	[R8L2-CISCOT2] Fornitura in opera Switch di tipo 2 CISCO	€ 660,9/pezzo	4	22 %	€ 2643,6
R8L2-CSOT8S-M	Manutenzione Primo Anno MP Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 8	€ 3,74/servizio	2	22 %	€ 7,48
R8L2-CISCO1GT	[R8L2-CISCO1GT] Fornitura in opera Porta aggiuntiva CISCO 1000Base-T	€ 41,49/pezzo	14	22 %	€ 580,86

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

R8L2-CISCOT4S	[R8L2-CISCOT4S] Fornitura in opera Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 4	€ 202,56/pezzo	8	22 %	€ 1620,48
R8L2-CSO10GS-M	Manutenzione Primo Anno MP Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-SR	€ 1,85/servizio	24	22 %	€ 44,4
R8L2-CSOT7S-M	Manutenzione Primo Anno MP Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 7	€ 2,96/servizio	2	22 %	€ 5,92
R8L2-CISCOT8S	[R8L2-CISCOT8S] Fornitura in opera Switch di tipo 8 CISCO con Scheda aggiuntiva	€ 186,95/pezzo	2	22 %	€ 373,9
R8L2-CSOT4-M	Manutenzione Primo Anno MP Switch Tipo 4 CISCO (Layer 2 Large 10/100/1000 - PoE)	€ 22,48/servizio	4	22 %	€ 89,92

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

R8L2-CSOT8-M	Manutenzione Primo Anno MP Switch tipo 8 CISCO (Layer 3 - TOR Large)	€ 62,01/servizio	2	22 %	€ 124,02
R8L2-CSOT2-M	Manutenzione Primo Anno MP Switch tipo 2 CISCO (Layer 2 Small 10/100/1000 - PoE)	€ 13,22/servizio	4	22 %	€ 52,88
R8L2-CSO1GT-M	Manutenzione Primo Anno MP Porta aggiuntiva CISCO 1000Base-T	€ 0,83/servizio	14	22 %	€ 11,62
R8L2-INT25PDL	[R8L2-INT25PDL] Servizio di intervento su PDL - Pacchetto per 25 PDL	€ 484,8/servizio	10	22 %	€ 4848,00
R8L2-CISCOT4	[R8L2-CISCOT4] Fornitura in opera Switch di tipo 4 CISCO	€ 1123,73/pezzo	4	22 %	€ 4494,92

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 29448,12
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 6478,59
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 35926,71

Dettaglio articoli

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CISCO10GL
Nome commerciale [R8L2-CISCO10GL] Fornitura in opera Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-LR
Centro di costo Non presente
Caratteristiche
Codice articolo produttore: SFP-10G-LR= - **Nome commerciale:** [R8L2-CISCO10GL] Fornitura in opera Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-LR - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-LR - **Prezzo:** 251,69 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CISCO10GL - **Marca:** Cisco - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CSO1GT-M
Nome commerciale Manutenzione Primo Anno MP Porta aggiuntiva CISCO 1000Base-T
Centro di costo Non presente
Caratteristiche
Nome del servizio: Manutenzione Primo Anno MP Porta aggiuntiva CISCO 1000Base-T - **Descrizione tecnica:** Servizi di manutenzione e assistenza della fornitura acquistata - **SS - CPV:** 32410000-0 - **Canone annuale:** 0,83 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CSO1GT-M - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32410000-0: Rete locale - **Tipo manutenzione:** MP - **Durata servizio:** 1 anni

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CSO10GS-M
Nome commerciale Manutenzione Primo Anno MP Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-SR
Centro di costo Non presente
Caratteristiche
Nome del servizio: Manutenzione Primo Anno MP Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-SR - **Descrizione tecnica:** Servizi di manutenzione e assistenza della fornitura acquistata - **SS - CPV:** 32410000-0 - **Canone annuale:** 1,85 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CSO10GS-M - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32410000-0: Rete locale - **Tipo manutenzione:** MP - **Durata servizio:** 1 anni

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-INT25PDL

Nome commerciale [R8L2-INT25PDL] Servizio di intervento su PDL - Pacchetto per 25 PDL

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: [R8L2-INT25PDL] Servizio di intervento su PDL - Pacchetto per 25 PDL - **Descrizione tecnica:** Gestione e manutenzione postazione di lavoro - **CPV:** 72500000-0 - **Prezzo:** 484,8 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-INT25PDL - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 72500000-0: Servizi informatici - **Durata servizio:** 1 anni

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CISCO1GT

Nome commerciale [R8L2-CISCO1GT] Fornitura in opera Porta aggiuntiva CISCO 1000Base-T

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: GLC-TE= - **Nome commerciale:** [R8L2-CISCO1GT] Fornitura in opera Porta aggiuntiva CISCO 1000Base-T - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Porta aggiuntiva CISCO 1000Base-T - **Prezzo:** 41,49 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CISCO1GT - **Marca:** Cisco - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CISCO10GS

Nome commerciale [R8L2-CISCO10GS] Fornitura in opera Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-SR

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: SFP-10G-SR= - **Nome commerciale:** [R8L2-CISCO10GS] Fornitura in opera Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-SR - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-SR - **Prezzo:** 92,62 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CISCO10GS - **Marca:** Cisco - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CSOT4-M

Nome commerciale Manutenzione Primo Anno MP Switch Tipo 4 CISCO (Layer 2 Large 10/100/1000 -

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: Manutenzione Primo Anno MP Switch Tipo 4 CISCO (Layer 2 Large 10/100/1000 - PoE) -
Descrizione tecnica: Servizi di manutenzione e assistenza della fornitura acquistata - SS - CPV: 32410000-0 - **Canone annuale:** 22,48 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CSOT4-M - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32410000-0: Rete locale - **Tipo manutenzione:** MP - **Durata servizio:** 1 anni

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CSOT4S-M

Nome commerciale Manutenzione Primo Anno MP Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 4

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: Manutenzione Primo Anno MP Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 4 - **Descrizione tecnica:** Servizi di manutenzione e assistenza della fornitura acquistata - SS - CPV: 32410000-0 - **Canone annuale:** 4,05 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CSOT4S-M - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32410000-0: Rete locale - **Tipo manutenzione:** MP - **Durata servizio:** 1 anni

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CISCOT7S

Nome commerciale [R8L2-CISCOT7S] Fornitura in opera Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 7

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: PWR-C1-715WAC-P= - **Nome commerciale:** [R8L2-CISCOT7S] Fornitura in opera Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 7 - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 7, modulo di alimentazione ridondata almeno di tipo n+1, completo di cavi - **Prezzo:** 147,97 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CISCOT7S - **Marca:** Cisco - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CISCOT8
Nome commerciale [R8L2-CISCOT8] Fornitura in opera Switch di tipo 8 CISCO
Centro di costo Non presente
Caratteristiche
Codice articolo produttore: C9500-48Y4C - **Nome commerciale:** [R8L2-CISCOT8] Fornitura in opera Switch di tipo 8 CISCO - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Switch tipo 8 CISCO (Layer 3 - TOR Large) - **Prezzo:** 3100,67 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CISCOT8 - **Marca:** Cisco - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CISCOT8S
Nome commerciale [R8L2-CISCOT8S] Fornitura in opera Switch di tipo 8 CISCO con Scheda aggiuntiva
Centro di costo Non presente
Caratteristiche
Codice articolo produttore: C9K-PWR-650WAC-R= - **Nome commerciale:** [R8L2-CISCOT8S] Fornitura in opera Switch di tipo 8 CISCO con Scheda aggiuntiva - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 8, modulo di alimentazione ridondata almeno di tipo n+1, completo di cavi - **Prezzo:** 186,95 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CISCOT8S - **Marca:** Cisco - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CSOT2-M
Nome commerciale Manutenzione Primo Anno MP Switch tipo 2 CISCO (Layer 2 Small 10/100/1000 -
Centro di costo Non presente
Caratteristiche
Nome del servizio: Manutenzione Primo Anno MP Switch tipo 2 CISCO (Layer 2 Small 10/100/1000 - PoE) - **Descrizione tecnica:** Servizi di manutenzione e assistenza della fornitura acquistata - **SS - CPV:** 32410000-0 - **Canone annuale:** 13,22 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CSOT2-M - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32410000-0: Rete locale - **Tipo manutenzione:** MP - **Durata servizio:** 1 anni

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CSO10GL-M
Nome commerciale Manutenzione Primo Anno MP Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-LR
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: Manutenzione Primo Anno MP Porta aggiuntiva CISCO 10GBase-LR - **Descrizione tecnica:** Servizi di manutenzione e assistenza della fornitura acquistata - **SS** - **CPV:** 32410000-0 - **Canone annuale:** 5,03 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CSO10GL-M - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32410000-0: Rete locale - **Tipo manutenzione:** MP - **Durata servizio:** 1 anni

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CISCOT4
Nome commerciale [R8L2-CISCOT4] Fornitura in opera Switch di tipo 4 CISCO
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: C9200L-48P-4X - **Nome commerciale:** [R8L2-CISCOT4] Fornitura in opera Switch di tipo 4 CISCO - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Switch Tipo 4 CISCO (Layer 2 Large 10/100/1000 - PoE) - **Prezzo:** 1123,73 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CISCOT4 - **Marca:** Cisco - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CISCOT2
Nome commerciale [R8L2-CISCOT2] Fornitura in opera Switch di tipo 2 CISCO
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: C9200L-24P-4X - **Nome commerciale:** [R8L2-CISCOT2] Fornitura in opera Switch di tipo 2 CISCO - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Switch tipo 2 CISCO (Layer 2 Small 10/100/1000 - PoE) - **Prezzo:** 660,9 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CISCOT2 - **Marca:** Cisco - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CISCOT4S
Nome commerciale [R8L2-CISCOT4S] Fornitura in opera Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 4
Centro di costo Non presente
Caratteristiche
Codice articolo produttore: PWR-C5-1KWAC= - **Nome commerciale:** [R8L2-CISCOT4S] Fornitura in opera Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 4 - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 4, modulo di alimentazione ridondata almeno di tipo n+1, completo di cavi - **Prezzo:** 202,56 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CISCOT4S - **Marca:** Cisco - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CISCOT7
Nome commerciale [R8L2-CISCOT7] Fornitura in opera Switch di tipo 7 CISCO
Centro di costo Non presente
Caratteristiche
Codice articolo produttore: C9300-24S - **Nome commerciale:** [R8L2-CISCOT7] Fornitura in opera Switch di tipo 7 CISCO - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Switch tipo 7 CISCO (Layer 3 TOR Small) - **Prezzo:** 2086,88 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CISCOT7 - **Marca:** Cisco - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CSOT8S-M
Nome commerciale Manutenzione Primo Anno MP Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 8
Centro di costo Non presente
Caratteristiche
Nome del servizio: Manutenzione Primo Anno MP Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 8 - **Descrizione tecnica:** Servizi di manutenzione e assistenza della fornitura acquistata - **SS - CPV:** 32410000-0 - **Canone annuale:** 3,74 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CSOT8S-M - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32410000-0: Rete locale - **Tipo manutenzione:** MP - **Durata servizio:** 1 anni

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CSOT8-M

Nome commerciale Manutenzione Primo Anno MP Switch tipo 8 CISCO (Layer 3 - TOR Large)

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: Manutenzione Primo Anno MP Switch tipo 8 CISCO (Layer 3 - TOR Large) - **Descrizione tecnica:** Servizi di manutenzione e assistenza della fornitura acquistata - SS - CPV: 32410000-0 - **Canone annuale:** 62,01 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CSOT8-M - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32410000-0: Rete locale - **Tipo manutenzione:** MP - **Durata servizio:** 1 anni

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CSOT7-M

Nome commerciale Manutenzione Primo Anno MP Switch tipo 7 CISCO (Layer 3 TOR Small)

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: Manutenzione Primo Anno MP Switch tipo 7 CISCO (Layer 3 TOR Small) - **Descrizione tecnica:** Servizi di manutenzione e assistenza della fornitura acquistata - SS - CPV: 32410000-0 - **Canone annuale:** 41,74 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CSOT7-M - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32410000-0: Rete locale - **Tipo manutenzione:** MP - **Durata servizio:** 1 anni

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-CSOT7S-M

Nome commerciale Manutenzione Primo Anno MP Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 7

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: Manutenzione Primo Anno MP Scheda aggiuntiva CISCO per switch tipo 7 - **Descrizione tecnica:** Servizi di manutenzione e assistenza della fornitura acquistata - SS - CPV: 32410000-0 - **Canone annuale:** 2,96 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-CSOT7S-M - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32410000-0: Rete locale - **Tipo manutenzione:** MP - **Durata servizio:** 1 anni

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Convenzione per la Fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 - edizione 8 - Lotto 2- CIG 9543706356.

L'Amministrazione prende atto che - in prossimità dell'esaurimento del massimale contrattualmente previsto - qualora l'ordine intervenga al raggiungimento dello stesso, sebbene trasmesso dalla Piattaforma al Fornitore, non potrà trovare esecuzione e non si considererà autorizzato

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.